


プローブチェッカー SR-BOX

基準抵抗がセットされている抵抗BOXでプローブと測定器の簡易チェックが行えます。基準抵抗器は 1Ω 、 10Ω 、 100Ω 、 1000Ω の4種類で、いずれも 保証精度 $\pm 1\%$ (使用抵抗器 $\pm 0.1\%$) となります。



- | ◆ MODEL | 抵抗値 |
|-----------|-------------|
| ◆ SR-1 | 1Ω |
| ◆ SR-10 | 10Ω |
| ◆ SR-100 | 100Ω |
| ◆ SR-1000 | $1K\Omega$ |